

C 7.10.7 Verdrahtung Kommunikationskabel

EWO

Alle Apparatetafeln sind mit einem Kommunikationskabel seriell zu verbinden (G51 Kabel, 1x2x0,8) Das Kabel ist beidseitig für den Anschluss auf Klemmen vorzubereiten.